

I Результаты обследования:

6. Система информации (и связи) на объекте: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60 комбинированного вида» 169316, Республика Коми, г. Ухта, проезд Дружбы. Д. 15

(наименование объекта, адрес)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объекта | |
|-------|--|------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть | 34,1 8,49, 57 (1 этаж) 27 (2 этаж) | 61 62 63 | <ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют символы доступности (визуальная разметка) на прилегающей территории; - отсутствуют различные - отсутствует комплексная система информации и сигнализации об опасности; - отсутствует информация на доступном понятном языке. | К,О,С, Г,У | <ul style="list-style-type: none"> - нанести символы доступности (визуальную разметку) на прилегающей территории в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 п. 6.5.1; - визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола СП 59 13330.2016 п.6.5.4; - оборудовать пиктограммами места обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом; - установить системы средств информации и сигнализации об опасности; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую | Ремонт, ТСР, Орг. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|-----|---|---|--|--|--|-------------------------|
| | | | | | | <p>световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете СП 59.13330.2016, п.6.5.5;</p> <p>- размещать информацию на доступном понятном языке;</p> <p>- на входах в медицинские организации для пациентов и посетителей должны обеспечиваться визуальное, тактильное, радио- или звуковое информирование с указанием групп помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход (при наличии нескольких входов) СП 59.13330.2016, п.8.3.3;</p> <p>- входы в кабинеты врачей и процедурные должны быть оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациентов СП 59.13330.2016, п.8.3.3.</p> | | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | <p>- отсутствуют зоны обслуживания инвалидов по слуху;</p> <p>- отсутствуют звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;</p> <p>- отсутствует радиотрансляция в здании.</p> | С,Г | <p>- оборудовать все функциональные зоны переносными индукционными системами;</p> <p>- установить звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения;</p> <p>- оборудовать радиотрансляцией здание.</p> | Ремонт, ТСП, Орг. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | <p>- отсутствует информация с выпуклыми надписями или шрифтом Брайля при входах;</p> <p>- отсутствуют рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</p> <p>- отсутствуют направляющие поручни в коридорах с рельефными обозначениями на них;</p> | С | <p>- разместить на каждом этаже, рядом с входом, в доступном месте, на контрастном от стены фоне мнемосхему с информацией о расположении помещений на объекте, с указанием доступных для инвалидов маршрутов и путей эвакуации, с дублированием информации шрифтом Брайля;</p> <p>- разместить рельефные поэтажные планы на лестничных площадках, в коридорах, вестибюлях;</p> | Ремонт, ТСП, Орг. |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>- отсутствует изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения (входами, подъёмами, лестницами, поворотами коридоров).</p> | <p>- разместить тактильную полосу направления движения, состоящую из нескольких параллельных прямых полос при движении прямо, диагональных полос на поворотах и с квадратными рифами перед преградами и дверьми ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 52875;</p> <p>- перед внешней лестницей следует обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5-0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней СП 59.13330.2016, п.5.1.12;</p> <p>- на полу на расстоянии 0,8 м по контуру колонн разместить тактильные полосы шириной 0,5 м с квадратными рифами;</p> <p>- участки пола на коммуникационных путях перед доступными дверными проемами, находящимися фронтально по ходу движения, входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами, стационарными препятствиями должны иметь тактильно-контрастные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м, с высотой рифов 4 мм.</p> <p>Предупреждающие тактильно-контрастные указатели должны быть:</p> <ul style="list-style-type: none">- на расстоянии 0,3 м от препятствия или плоскости дверного полотна, если дверь открывается по ходу движения;- на расстоянии ширины полотна двери от плоскости дверного полотна, если дверь открывается навстречу движению;- непосредственно перед выходом на лестничную площадку через открытый проем без двери;- на расстоянии 0,3 м от внешнего края | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>проступи верхней и нижней ступеней открытых лестничных маршей (если проступь ступени на верхней площадке выделена конструктивно, предупреждающий указатель должен непосредственно примыкать к проступи, независимо от ее ширины) СП 59.13330.2016, п.6.2.3;</p> <ul style="list-style-type: none"> - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения СП 59.13330.2016, п.6.5.9; - таблички должны быть контрастного цвета размерами выполненные рельефным шрифтом 50 x 270 мм с названием кабинетов, с дублированием информации шрифтом Брайля, высота точек 0,7 мм, диаметр 1,5 мм. | |
| | <p>ОБЩИЕ требования к зоне</p> | | | | | <p>Создание условий доступности услуг должно предусматривать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе в оформлении необходимых для её получения документов; - для инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций - предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика; | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <p>- наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке предоставления услуги (в том числе, на информационном стенде), выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также аудиоконтур;</p> <p>- вся информация на объекте должна быть комплексной, идентичной, непрерывной и своевременно ориентировать однозначное опознание мест посещения.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|---|----------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Система информации (и связи) на объекте: | ВНД -В | 34,18,49,57 (1 этаж) 27 (2 этаж) | 61 62 63 | Ремонт, Индивидуальное решение с ТСП, Организационные мероприятия |

*** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;
ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);
ДЧ-В - доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно,
ВНД – недоступно (временно недоступно)

****указывается один из вариантов:**

не нуждается;
ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСП;
технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Система информации и связи (на всех зонах) недоступна для всех категорий лиц с инвалидностью. Для обеспечения полной доступности услуг инвалидам (К, О, С, Г, У) необходимо разместить визуальную, акустическую, тактильную, доступную и понятную информацию на входе на территорию, в здание, на этажах.

Изготовлены памятки для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте. Готовые памятки размещены в доступных местах на объекте. Назначены приказом сотрудников, ответственные за организацию ситуационной помощи с разработкой должностных инструкций, проводится обучение правилам оказания ситуационной помощи и инструктажи со всеми сотрудниками (организационное решение).