



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель организации

к Паспорту ОСИ № 01

Дата «01» ноября 2019г.

Бабич (Бабич О.А.)

«15» апреля 2024 года

АКТ

выполненных работ по адаптации объекта и повышению уровня доступности образования для людей с инвалидностью и маломобильным группам населения (МГН) в период с 2018 по 2023 годы к паспорту доступности ОСИ № 01 от 01.11.2019 года

Республика Коми, г. Ухта

Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

«15» апреля 2024 г.

Наименование объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 комбинированного вида»

Адрес объекта: 169316, Республика Коми, г. Ухта, ул. Проезд дружбы д. 15

В период с 2018 по 2023 года были выполнены следующие работы по адаптации объекта и повышению уровня доступности услуг для людей с инвалидностью и маломобильным группам населения (МГН).

1. Организационные мероприятия:

1.1. В организации утвержден порядок оказания персоналом ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: *да, Инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным группам населения (МГН), утверждено приказом от 15.11.2018 № 08-02/48*

1.2. В организации утвержден локальный документ, которым назначены ответственные лица за оказание ситуационной помощи инвалидам и другим МГН при посещении ими объекта и оказании услуг: *да, приказ 07-02/29 от 20.02.2024*

1.3. В организации предоставляются услуги инвалидам по месту жительства (на дому): *нет*

1.4. В организации предоставляются услуги инвалидам в дистанционном формате: *нет*

1.5. В организации официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения: *да*

1.6. На официальном сайте организации на главной странице размещена вкладка «Доступная среда», а также присутствует информация для инвалидов в подразделе «Доступная среда»: *да*

1.7. В организации обеспечен допуск собаки-проводника на объект, и организовано для нее место ожидания: *да, положение о порядке допуска собаки-поводыря в МДОУ «Д/с № 60», утверждено приказом от 15.11.2018 № 08-02/49*

1.8. Направленно ходатайство в Администрацию об обустройстве ближайших к объекту автобусных остановок, путей движения от остановок до объекта для людей с

инвалидностью и МГН в соответствии с требованиями нормативных документов: *да*
(Ходатайство Администрации МО ГО «Ухта» №60 от 12.02.2024)

1.9. На объекте и/или прилегающей к нему территории (при наличии) установлена система вызова персонала (кнопка вызова с выходом на ответственное лицо за сопровождение / дежурного): *да*

1.10. Объект используется в качестве избирательного участка в период выборов и референдумов: *нет*

1.11. Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
Сайте организации (адрес) <http://ds60.edu-ukhta.ru/pages/dokumentyi-uchrezhdeniya-po-voprosam-obespecheniya-dostupnosti-obekta-i-uslug/>

Карте доступности (адрес) https://zhit-vmeste.ru/map/?ELEMENT_ID=221771

2. Приобретены технические средства реабилитации, адаптивные методические пособия и т.п.: *нет*

3. Ремонтные работы:

3.1 Территория, прилегающая к зданию (участок): *нет*

3.2 Вход (входы) в здание: *установлен пандус (фото №1 и кнопка вызова персонала (фото №2)).*

3.3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): *нет*

3.4 Зона целевого назначения (целевого посещения объекта): *нет*

3.5 Санитарно-гигиенические помещения: *нет*

3.6 Система информации и связи: *нет*

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И В

2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И В
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К) ДЧ-И (О, С, Г.У)
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилабочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД (К, Г) ДЧ-И (О, С, У)
	4 (II) Места приложения труда	
	4 (III) Жилые помещения	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К) ДЧ-И (О С Г.У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем,

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем,

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта и услуг после выполненных работ по адаптации.

Состояние доступности объекта оценено как: **ВНД**

Состояние доступности услуг на объекте оценено как: **ДУ**

Руководитель
рабочей группы
Заведующий МДОУ «Д/с №60» О.А. Бабич
(Должность, Ф.И.О.)

Бабич
(Подпись)

Члены рабочей группы:
Заместитель заведующего О.С. Свицерская
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Старший воспитатель А.В. Сямтомова
(Должность, Ф.И.О.)

Сямтомова
(Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов:
Специалист (эксперт) по доступной среде УГО КРО ВОИ А.А. Козловский
(Должность, Ф.И.О.)



Козловский
(Подпись)

Приложение к Акту выполненных работ по адаптации объекта
и повышению уровня доступности образования для людей с инвалидностью и
маломобильным группам населения (МГН) в период с 2018 по 2023 годы
к паспорту доступности ОСИ № 1 от 01.11.2019 года



Фото №1. Пандус на входной группе




Фото №2. Кнопка вызова персонала рядом с входной дверью